



屋上タンクから水があふれて・・・

原因 : ポールタップが原因と考えられます

解決方法: ポールタップ取替え

1. タンク前の給水バルブまたは、メーター前のバルブを閉めて、すぐにご連絡下さい

